



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Centrum hygienických laboratoří

Zkušební laboratoř č. 1393 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 69879/2019

Zákazník : VoKa - ekologické stavby, spol. s r.o.
Spojovací 1539
396 01 Humpolec

Číslo zakázky : 42427
Příjem vzorku : 26.11.2019 12:58
Vyšetření vzorku : 26.11.2019 - 2.12.2019
Číslo jednací : ZU/18085/2013
Číslo spisu : S-ZU/18085/2013
Spisový znak : 4.0.4

Číslo objednávky : J0060A13 - smlouva na neurčito

Vzorek číslo :	134909		
Datum odběru :	26.11.2019 - 26.11.2019	Čas odběru :	11:13 - 12:58
Název vzorku :	voda odpadní		
Místo odběru :	Nový Smrdov, vyústění veřejné kanalizace		
Matrice :	voda odpadní		
Vzorkoval :	Kruchňová Iva		
Metoda vzork. :	SOP VZ OV 006 (ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3; ČSN ISO 5667-10, ČSN EN ISO 5667-14, ČSN 75 7315)		
Způsob odběru :	slévaný 2 - hodinový vzorek		
Účel odběru :	analýza ve vyžádaných ukazatelích		

Místní měření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
teplota vzorku	8.4	°C	A	SOP OV 042	±1°C

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
BSK5	11	mg/l	A	SOP OV 005 ⁶	±15%
CHSK-Cr	46	mg/l	A	SOP OV 015 ⁶	±20%
NL (105°C)	56	mg/l	A	SOP OV 025.01 ⁶	±20%

Poznámka k odběru : Odběr je předmětem akreditace, aktuální plán vzorkování a záznam o odběru je k dispozici v laboratoři.

Poznámky k analýze :

Vzorek pro stanovení BSK5 zpracován jako homogenní, výpočet proveden pro ředění: 2x.

K filtraci vzorku pro stanovení nerozpuštěných látek (NL) byl použit filtr ze skleněných vláken o střední velikosti pórů 0,7 - 1,3 µm.

Upřesnění SOP :

SOP OV 005 (ČSN EN 1899-1; ČSN EN 1899-2)

SOP OV 015 (ČSN ISO 6060)

SOP OV 025.01 (ČSN EN 872, ČSN 75 7350)

SOP OV 042 (ČSN 75 7342)

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

⁶⁾ - analýzy provedeny pracovištěm Jihlava (Vrchlického 57, 587 25 Jihlava)

Metody v sloupci TYP:"A" akreditovaná zkouška

< výsledek pod mezi stanovitelnosti, > výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

Kontroloval : Pavelková Lucie
Protokol vyhotovil: Pavelková Lucie
Počet stran: 2
Dne: 9.12.2019

Jan Hofman
zástupce vedoucího Oddělení vzorkování a servisu



**Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě**

Centrum hygienických laboratoří

Zkušební laboratoř č. 1393 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

PROTOKOL O ODBĚRU č.: 16633/2019

Zákazník : VoKa - ekologické stavby, spol. s r.o.
Spojovací 1539
396 01 Humpolec

Údaje o odběru vzorku			
Číslo vzorku :	134908	Datum příjmu :	26.11.2019
Název vzorku :	voda odpadní - nelze odebrat, suchá výust'		
Matrice	voda odpadní		
Místo a bod odběru :	Starý Smrdov, vyústění veřejné kanalizace		
Datum odběru :	26.11.2019	Čas odběru :	
Způsob odběru :	slévaný 2 - hodinový vzorek		
Účel odběru :	analýza ve vyžádaných ukazatelích		
Vzorkoval :	Kruchňová Iva		

Způsob odběru vzorku, místní podmínky	
Metoda vzorkování :	SOP VZ OV 006 (ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3; ČSN ISO 5667-10, ČSN EN ISO 5667-14, ČSN 75 7315)

Další údaje	
Doprava vzorku :	vozidlem odběratelské firmy
Datum a čas předání :	26.11.2019 12:58
Předáno:	Jihlava

Poznámka k odběru:

Odběr vzorku je předmětem akreditace, aktuální plán vzorkování je k dispozici v laboratoři.

Protokol vyhotovil : Pavelková Lucie

Počet stran : 1

Dne : 9.12.2019

Jan Hofman
zástupce vedoucího Oddělení vzorkování a servisu

